


## Ока МФ. Краткая инструкция.



### Примечания.

« текст » - текст, выводимый на индикатор,

 клавиша красная [С] (сброс) -отмена введенного числа, операции, неверно нажатой клавиши и т.д.

 клавиша [АН] - отмена незавершенного чека

1. Включить клавишей ВКЛ\_ВЫКЛ.

2. Открыть смену: нажимать клавишу ВЫБ пока не выйдет слева «П»

[1]→[И]→«- НС-» →[И]→проверить текущее время: "ЧЧ-ММ-СС" →[И]→

проверить текущую дату: "дА ДАТА" →[И]→вести номер оператора: "ОПЕР.? 1" →[1 или 2 или 3 или 4] → [И]

3. Продажа: нажимать клавишу ВЫБ пока не выйдет слева «Р»

- наличный расчёт

Свободная цена:

[вести цену] →[С1]→[И]

По коду предмета расчета с не нулевой ценой:

[вести код товара или услуги] →[КОД\_ТОВ] →[И]

По коду предмета расчета с нулевой ценой: :

[вести код товара или услуги] →[КОД\_ТОВ] → "ЦЕНА?"вести цену →[С1] →[И]

Чек со сдачей:

[вести продаже] →перед завершением чека нажать [ПИ]→[вести деньги от покупателя] →[И] индикация сдачи

- безналичный расчёт, после того как сняли деньги с карточки.

Свободная цена:

[вести цену] →[С1]→вести номер безналичной оплаты [1] →[ПИ]→[И]

По коду предмета расчета с не нулевой ценой:

[вести код товара или услуги] →[КОД\_ТОВ]→ вести номер безналичной оплаты [1] →[ПИ]→[И]

По коду предмета расчета с нулевой ценой:

[вести код товара или услуги] →[КОД\_ТОВ]→ "ЦЕНА?"вести цену →[С1]→

вести номер безналичной оплаты [1] →[ПИ]→[И]

4. Индикация количества переданных чеков: в режиме Р по клавише %

5. Возврат: нажимать клавишу ВЫБ пока не выйдет слева «П»

- возврат за наличный расчёт

Свободная цена:

[ВЗ]→[вести цену] →[С1]→подтвердить приход возврата [И] →[И]

По коду предмета расчета с не нулевой ценой: [ВЗ]→[вести код товара или услуги] →[КОД\_ТОВ] → подтвердить приход возврата [И]→завершить чек [И]

По коду предмета расчета с нулевой ценной: [ВЗ]→[вести код товара/услуги]→[КОД\_ТОВ]→"ЦЕНА?"вести цену →[И]→ подтвердить приход [И]→[И]

5. Закрытие смены (Z-отчет): нажимать клавишу ВЫБ пока не выйдет на индикаторе слева «П»:

[1]→[АН]→ «Г.С?» → [И]→подтвердить текущую дату: "дА ДАТА" →[И]→ печать отчета

6. Выключить клавишей [ВКЛ\_ВЫКЛ]